

黄石市关于第三轮中央生态环境保护督察交办第二十七批交办件查处情况的公示（截至 2024 年 6 月 12 日 20 时）

湖北省配合第三轮中央生态环境保护督察协调联络组 6 月 4 日（第二十七批）交办我市的 3 件信访问题，截至 6 月 12 日，已累计办结 129 件，其中，查处属实的 125 件，不属实 4 件，责令整改 86 件，立案处罚 20 件，拘留 2 人，问责 0 人，约谈 19 人。（详见下表）

附表

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第二十七批 2024年6月12日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3H B20 240 603 005 7	黄石市大冶市陈贵镇铜山口村英达思环保科技有限公司，烟囱经常冒黑烟，能闻到刺鼻性气味。怀疑该公司不正常运行环保设备（有检查时启用）。	大冶市	群众身边的生态环境问题	经核实：1. 大冶市英达思环保科技有限公司主要从事危险废物收集、贮存及利用，主要生产工序为烧结、熔炼、破碎、分选。现场核查时，该公司烧结工序正常生产。经调阅在线监控数据及自行监测报告显示，各项污染物均能实现达标排放；调阅日常巡查监管记录，烟囱均排放含水蒸气白烟，暂未发现冒黑烟现象。 2. 现场核查发现，废气排放管道弯头连接处有破损，存在少量烟气散排，能闻到刺鼻性气味。经调阅自动监控数据和自行监测报告，各项污染物均达标排放。但该企业生产过程	属 实	督促企业修复破损部位，减少废气跑冒漏的发生； 加强巡查监管，严厉打击超标排放以及不正常运行污染防治设施等	1. 督促企业迅速修复废气排放管道弯头连接处破损部位。同时对厂区内可能产生异味的车间、管道进行排查检修，及时更换易损件。 2. 加强巡查监管，已于6月9日组织开展废气监测，后续根据监测结果开展下步工作，严厉打击超标排放以及不正常运行污染防治设施等环境违法行为。	阶 段 性 办 结	无

					<p>中产生的废气存在一定的气味,受地形地貌、气压和风向等因素影响,这些含气味气体飘散到附近地表,对周边环境有一定的影响。</p> <p>3. 该公司安装废气在线监控设施,与生态环境部门联网。经调阅监控数据并结合日常巡查监管记录,暂未发现该公司生产时不正常运行环保设施行为。</p>		环境违法行为。			
2	X3H B20 240 603 002 3	<p>黄石市大冶市陈贵湾陈贵工业新区顺富纺织厂,噪声扰民,臭味污染严重。</p> <p>军龙钢业院子南侧,露天喷漆,没有任何保护设施,废弃塑料随意焚烧,扬尘污染。还有一家生产铝合金的公司,车间环境噪声扰民。</p>	大冶市	群众身边的生态环境问题	<p>经核实: 1. 现场检查时,湖北陈贵顺富纺织服装有限公司(简称顺富公司)正常生产,各项污染防治设施正常运行,在最近的居民点能听到轻微的声音,公司主要噪声源为络筒机、织布机、锅炉引风机、鼓风机、烘干机以及水泵等,黄石市生态环境部门对该公司于6月6日及6月7日开展了两次监测,监测报告均显示1号、2号厂界噪声点位和敏感点昼、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。尽管排放的噪声达标,但因距离最近居民点约10米,对周边居民生活有一定影响。</p>	属实	<p>对违法行为依法依规立案查处;督促企业落实生态环境保护主体责任,正常运行污染防治设施,确保污染物稳定达标</p>	<p>1. 已对宋天光施工队露天喷漆行为进行立案查处,后续将根据调查情况依法依规处理;已于2024年6月8日对顺富公司的废气开展监测,后续根据监测结果开展下一步工作。</p> <p>2. 督促企业落实生态环境保护主体责任,正常运行污染防治设施,确保污染物稳定达标排放;规范处置生活垃圾和废弃塑料,杜绝露天焚烧现象;增加厂区洒水降尘频次,减轻对周边环境的影响。</p>	阶段性办结	<p>已对1名相关责任人员进行工作约谈。</p>

				<p>2. 顺富公司生产过程中锅炉排放的二氧化硫和污水处理厂产生的气味，在空气负压层和风向的作用下，对周边环境有一定的影响。</p> <p>3. 信访件中提到的“军龙钢业院子南侧”实为宋天光施工队租赁湖北军龙钢业有限公司厂区南侧空地作为造桥设备存放点。现场核查时，发现宋天光施工队正在厂区空地露天喷漆作业，喷漆产生的废气未收集处理；该地块未进行硬化，有少量扬尘产生；未发现焚烧废弃塑料的痕迹。</p> <p>3. “生产铝合金的公司”实为湖北兴逸新材料科技有限公司（简称兴逸公司），黄石市生态环境部门于2024年6月6日、6月7日对兴逸公司噪声开展了监测，监测报告均显示1号、2号厂界噪声点位和敏感点昼夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。但兴逸公司距殷家垅水库尾居民住房仅200米，产生的噪声对周边居民生活有一定的影响。</p>	排放		
--	--	--	--	--	----	--	--

3	X3H B20 240 603 000 8	<p>黄石市瀚蓝（黄石）固废处理有限公司：1. 2024年4月在未向相关部门备案情况下，接收外地污泥投入垃圾池焚烧处理，散发浓重臭味，影响周边居民正常生活。2. 办公楼门前的绿化草地有预备污水井，污水排放量大的时候将处理污水导入围墙外随雨水排放。</p>	开 发 区· 铁 山 区	群 众 身 边 的 生 态 环 境 问 题	<p>经核实：1.6月4日现场检查时，瀚蓝（黄石）固废处理有限公司（以下简称瀚蓝公司）正常生产，各项污染防治设施正常运行，在线监测数据显示正常。根据环评批复要求，该企业污水处理系统产生的污泥在厂内自行焚烧处理。通过查阅4月份的污泥台账，该企业4月份仅焚烧自行产生的干污泥178.2吨。</p> <p>2.瀚蓝公司原干污泥输送方式为人工叉车运输至垃圾贮坑，在运输过程中会产生异味，为解决此问题，2023年7月改为管道密封运输。黄石市生态环境部门已于2024年5月18日、19日连续两天委托第三方检测机构对瀚蓝公司开展废气检测，检测报告显示各检测因子浓度均低于《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中表4的浓度标准限值；于2024年5月24日、25日对瀚蓝公司周边无组织排放的臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢因子开展检测，检测报告显示各检测因子浓度均低于《恶臭污染物排放标准》表</p>	属 实	<p>加强日常巡查监管督促企业严格落实生态环境保护主体责任，保证环保设施正常运行，各项污染物稳定达标排放。</p>	<p>1.加强日常巡查监管，督促企业严格落实生态环境保护主体责任，保证环保设施正常运行，各项污染物稳定达标排放，确保企业合规有序生产，严厉打击环境违法行为。</p> <p>2.加强企业与周边群众的宣传互动，定期组织居民赴公司参观生产流程，宣传环保知识，普及相关法律法规，接受群众监督。</p>	阶 段 性 办 结	无
---	--------------------------------------	---	-----------------------------	---	--	--------	---	--	-----------------------	---

				<p>1 中二级新扩改建标准。但硫化氢浓度高于人类嗅觉阈值（硫化氢 $0.0007\text{mg}/\text{m}^3$），臭气对周边群众生活有一定影响。</p> <p>3. 瀚蓝公司的雨水总排口和污水总排口均位于办公楼门前的绿化草地内，两个排口的水分别通过管网排入围墙外的市政管网。现场检查时，未发现污水外流现象。该企业污水处理站现设计处理规模为 $400\text{t}/\text{d}$，通过查阅在线监控数据，该企业 2024 年度废水日均排放量约为 110 吨，最大排放量为 301 吨，未超过设计处理量。</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

